

IMPRESE FERROVIARIE

Elenco allegato

Loro Sedi

**DETENTORI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE delle locomotive E186 DACHINL,
E186 DACHI, E186 DAI ed E486**

Elenco allegato

Loro Sedi

p.c. **BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.p.A.**

Via Tecnomasio, 2

17047 Vado Ligure (SV)

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

Oggetto: Allarme sicurezza NSA Paesi Bassi / Locomotive TRAXX F140 MS.

Allegati: Safety Alert NSA Paesi Bassi.

È pervenuto a questa Agenzia il Safety Alert in oggetto che si allega alla presente, inserito nel database ERA Safety Information System dalla Autorità Nazionale di Sicurezza dei Paesi Bassi a seguito della perdita di un componente meccanico, presumibilmente il cacciapietre, da parte di una locomotiva della serie TRAXX F140 MS, avvenuto nei Paesi Bassi il 3 novembre 2012, con un potenziale rischio di svio.


Poiché risulta a questa Agenzia che nella serie di locomotive TRAXX F140 MS rientrano anche le locomotive E186 DACHINL, DACHI, DAI ed E486, autorizzate alla messa in servizio in Italia e registrate nel RIN a nome dei Detentori in indirizzo:

- ogni Detentore delle locomotive succitate, nonché Soggetto Responsabile della Manutenzione (ECM) come risulta dal RIN, deve mettere in atto con urgenza tutti i provvedimenti atti ad evitare che quanto successo nei Paesi Bassi possa interessare anche qualcuna delle suddette locomotive circolanti in Italia;
- le Imprese ferroviarie potranno utilizzare le locomotive succitate solo dopo aver ricevuto conferma dai rispettivi Detentori dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

I Detentori delle locomotive dovranno inviare a questa Agenzia entro 10 giorni un report dettagliato in merito ai controlli effettuati ed ai provvedimenti adottati.

IL DIRETTORE

ing. Alberto Chiovelli



[ERA Safety Information System](#)

lost mechanical part has been added

[Modify my alert settings](#)[View lost mechanical part](#)[View Safety Alert](#)[Mobile View](#)

Equipment: lost mechanical part

Subject: Rolling stock - other

On 3th of November 2012 a locomotive TRAXX F140 MS lost a big mechanical piece with a potential of a derailment.

The mechanical part was mounted with 4 bolts to the floor and has the function of removing any objects from the track to free the way for a good wheel-rail contact.

Description: The 4 bolts were not found but it is evident that the locking had failed.

Some keepers already checked their fleet and found out that in 50% of the cases there was something wrong. Some other bolts were missing.

The Dutch NSA has sent out a safety warning to all keepers and asked them to report back within 10 days about their findings and measures.

Country: Netherlands

Issuer: NSA

Issuing Date: 16/11/2012

Last Modified 16/11/2012 11:05 by Krijn Van Herwaarden